


CITROËN [^] SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	INFORMATION REPARATION		N° 81-98 TT
DIFFUSION : TOUS PAYS	CONCERNE : La CARROSSERIE Glace de rétroviseur extérieur		Le 1er Juillet 1981
APPLICATION : TOUS PAYS	ATELIER	MAGASIN	STATION SERVICE CX - GSA - VISA

INCIDENT : Bris d'une glace neuve, à l'occasion d'un remplacement.

CAUSE : Collage de la glace sur la semelle, avant la mise en place dans le rétroviseur.

REMÈDE : Mettre en place la semelle dans le rétroviseur, avant de coller la glace.



RÉPARATION

- Agraffer la semelle B sur le rétroviseur C.
- Retirer les protections D des bandes auto-collantes.
- Appliquer la glace A sur la semelle B.
- Appliquer une lame E en-dessous de la semelle, pour pouvoir coller correctement la glace.

