

CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	INFORMATION REPARATION			N° 82-08 GX
DIFFUSION : TOUS PAYS	CONCERNE : DISQUE D'EMBRAYAGE			Le 1 ^{er} Mars 1982
APPLICATION : TOUS PAYS	ATELIER	MAGASIN	STATION SERVICE	GSA Tous Types

INCIDENT : Broutement d'embrayage à chaud.

REMÈDE : Monter le disque d'embrayage avec garniture : FERODO F 201 (au lieu de A 755).

DESIGNATION	N° P.R.
Disque d'embrayage	95 495 558

NOTA : Pour toutes autres interventions, le disque d'embrayage n° 75 492 147 reste valable.

REPARATION.

Le disque d'embrayage avec garniture F 201 est repéré par une touche de peinture verte sur le moyeu.