



CITROËN  
SERVICES APRÈS-VENTE  
TECHNIQUE APRÈS-VENTE

## INFO'RAPID

# VEHICULES TOUS TYPES

Responsables des Ateliers

CE - SUCC - FILIALES

CONCERNE :

**BOITIER TESTEUR 4097-T**

**Réactualisation**

**N° 89-168 TT**

Le 15 Juin 1989

CE DOCUMENT EST A CLASSER DANS : RECUEIL DE NOTES N° MAN 106050

98

**« COPIE A MESSIEURS LES AGENTS »**  
(SECONDE DIFFUSION AU RESEAU PRIMAIRE)

### REACTUALISATION DES BOITIERS

Par le Fournisseur : Ets EGON  
ZA de l'Ouvèze  
84110 VAISON-LA-ROMAINE

A l'occasion de la sortie du véhicule XM, le boîtier **4097-T** doit être réactualisé. Pour ce faire, vous devez adresser vos boîtiers chez le Fournisseur qui effectuera une mise à jour du micro-processeur et augmentera la longueur du faisceau.

La mise à jour vous sera directement facturée au prix forfaitaire de 120 F (H.T., frais de port retour compris).

#### NOTA :

L'appareil devra être expédié dans son coffret d'origine avec sa notice.

Il est souhaitable de joindre une étiquette autocollante libellée à votre nom et à votre adresse.