

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

SERVICES A LA CLIENTELE DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-YENTE

Note confidentielle (Droits de reproduction réservés)

Les opérations citées doivent être exécutées gratuitement entre 1000 et 1500 km.

Seules les fournitures :

- d'huiles neuves en remplacement des huiles de vidange du moteur et de la boîte de vitesses,
- d'une cartouche filtrante d'huile moteur, seront facturées au client.

Les vérifications et les mises au point éventuelles qui en résultent sont indispensables pour que les clients aient toute satisfaction de leur véhicule.

NOTA: Si vous utilisez cette note ou une photocopie de celle-ci, comme gamme de travail, nous vous conseillons de la protéger en utilisant les pochettes en plastique vendues par le Département des Pièces de Rechange sous la référence N° 603.

T.S.V.P.

NOTE TECHNIQUE

Nº 78-196 A

Le 7 Février 1978

Cette note concerne :

L'ATELIER LE MAGASIN

LA STATION SERVICE

PAYS INTERESSES:

TOUS PAYS

FOURGONNETTE

ACADIANE

(AY série CD)

A LA REVISION

DES 1000 KM

OPERATIONS MODE OPERATOIRE Régler une soupape lorsque la soupape correspondante du cylindre opposé est à pleine ouverture : Admission: 0,20 mm 1º) Régler les culbuteurs (à FROID) Echappement: 0,20 mm Ecartement des contacts: 0.40 à 0.45 mm Avance initiale: 80 2°) Vérifier l'écartement des contacts (angle de came) et le calage de l'allumeur. Angle de came: 109° ± 3° Utiliser la pige MR.630-51/15 Rapport DWELL ...: 60 % ± 3 % 3º) Resserrer les tubulures d'admission et d'échappement et les colliers d'échappement. Serrer les écrous à 1,5 da Nm 4º) Vérifier et régler, s'il y a lieu, la garantie d'embrayage. Garde à la pédale : 20 à 25 mm 5°) Resserrer les fixations des entraîneurs de transmission Couple de serrage : 5 da Nm Tirette au 3ème cran, les royes doivent commencer à serrer 6°) Vérifier et régler, s'il y a lieu, la course de la poignée de frein à main. Tirette au 5ème cran, les roues doivent être bloquées. **PNEUS** AVANT ARRIERE ROUE DE SECOURS 7°) Vérifier et rétablir, s'il y a lieu, la pression des pneus. 135 SR 15 Z X 1,4 bar 2 bars 2,2 bars ESSAI Après exécution des travaux ci-dessus et ceux qui auraient pu être demandés par le client, effectuer un essai sur route pour juger du bon fonctionnement du véhicule, puis remédier, si nécessaire, aux anomalies constatées. Au retour d'essai : TENEUR REGIME DE RALENTI 8°) Régler le ralenti. CO^2 CO 800 + 50 tr/mn 0.8 à 1.6 % 9% mini 9°) Vérifier l'étanchéité du circuit de freinage et de l'ensemble moteur-boîte de vitesses. 10°) Vérifier le fonctionnement de la commande d'accélérateur. Ouverture complète du papillon (moteur arrêté). STATION SERVICE Graisse TOTAL MULTIS. 11°) Graisser les axes de pivot, les couteaux de bras de suspension et les mâchoires à coulisse de transmission Les hauteurs doivent êtres mesurées à l'avant et à 212 ± 5 mm Hauteur avant l'arrière entre le plan d'appui des roues et le dessous de 12°) Vérifier et régler, s'il y a lieu, les hauteurs sous plate-forme. la plate-forme entre les deux vis de fixation des 317 ± 5 mm Hauteur arrière traverses. 13°) Vidanger le carter d'huile moteur 14°) Remplacer la cartouche filtrante d'huile moteur Instructions de montage inscrites sur la cartouche

18°) Vérifier et établir, s'il y a lieu, le niveau de lave-glace 19°) Vérifier et établir, s'il y a lieu, le niveau du liquide de frein

16°) Faire le plein d'huile de la boîte de vitesses

Liquide TOTAL LHM.

TOTAL EP 80 - Contenance: 0,9 litre

TOTAL Altigrade 20 W 40 ou TOTAL GTS 20 W 50 - Contenance: 2,4 litres

- 20°) Vérifier le serrage des bornes: batterie, démarreur et alternateur
- 21°) Vérifier le réglage des phares

15°) Vidanger la boîte de vitesses

17°) Faire le plein d'huile moteur

- 22°) Vérifier le fonctionnement de tous les récepteurs électriques et témoins
- 23°) Vérifier et établir le niveau de l'électrolyte de la batterie.