

CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	NOTE TECHNIQUE ATELIER	N° 82-23 GX - AT.
Le 29 Juin 1982	NOUVEAU VEHICULE Caractéristiques	GSA « TUNER »

Depuis le 24 Mars 1982, la GSA « TUNER » (série spéciale et limitée) est commercialisée en France.




Ce véhicule ne diffère de la GSA berline « Club » Année-Modèle 1982 que par les points suivants :

BOITE DE VITESSES.

Boîte de vitesses 5 rapports (couple 8 x 33).

ELECTRICITE.

- **Antiparasitage** : Montage de deux filtres sur le moteur de pulseur d'air et le moteur d'essuie-glace avant.



Antiparasitage de la bobine par condensateur 250 μ F au lieu de 50 μ F.

• **Équipement radio spécifique :**

Cet équipement se compose de :


- Deux haut-parleurs « aigus » (tweeter) montés sur la planche de bord, à la place des haut-parleurs série.
- Un haut-parleur de graves (boomer) implanté sous le siège avant gauche.



- Deux mini-enceintes implantées sur les parties latérales du support de tablette arrière. Chacune de ces mini-enceintes comporte un haut-parleur tweeter ϕ 5 cm et un haut-parleur médium ϕ 8 cm.





- Implantation, dans l'emplacement radio prévu sur la console, d'un boîtier PHILIPS ref. 22 N 4691 permettant la pose ou l'extraction d'un poste autoradio PHILIPS AC 810 (3 gammes d'ondes PO - GO - FM stéréo et lecteur stéréo incorporé).



- Un amplificateur-égaliseur stéréo PHILIPS type 22 AP 120, intégré dans un boîtier rapporté sur la partie arrière de la console.



- Une prise pour casque ϕ 6,3 implantée sur la partie inclinée de la console, entre le poste autoradio et l'amplificateur-égaliseur. Un casque (mini-jack ϕ 3,5) est livré avec un adaptateur ϕ 6,3.



- Une antenne de toit spécifique (spirale chromée noire), fourniture ADA-SADITEL



- Un faisceau radio spécifique.

PIECES DE RECHANGE.

DESIGNATION	N° P.R.
Poste autoradio PHILIPS AC 810	95 584 387
Boîtier adaptateur PHILIPS	95 584 388
Plaque de finition radio	95 584 389
Amplificateur-égaliseur PHILIPS 22 AP 120	95 584 509
Support ampli	95 584 390
Plaque finition support	95 584 391
Equerre fixation ampli	95 584 392
Haut-parleur graves « Boomer »	95 495 703
Boîtier nu pour « Boomer »	95 584 829
Caoutchouc pour boîtier nu de « Boomer »	95 584 830
Mousse pour boîtier de « Boomer »	95 584 400
Entretoise entre boîtier et « Boomer »	95 584 401
Entretoise pour boîtier « Boomer »	95 584 956
Mini-enceinte SIARE	95 584 395
Haut-parleur aigu « Tweeter »	95 584 393
Tôle d'adaptation des « Tweeter »	95 584 394
Prise de casque PERENA	95 584 403
Casque PHILIPS	95 584 506
Antenne de toit ARA-SADITEL	95 584 386
Filtre sur essuie-glace avant	95 584 507
Filtre sur pulseur d'air	95 584 508