

CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	NOTE TECHNIQUE ATELIER	N° 81-13 GX - AT
Le 22 Juillet 1981	ESSIEU AVANT Roulement de moyeu	GSA Tous Types

Depuis Juin 1981, (numéro d'organisation P.R. : 1667), le moyeu avant des véhicules GSA Tous Types est équipé d'un roulement de diamètre extérieur 82 mm au lieu de 80 mm.

Ce nouveau roulement entraîne les modifications suivantes :

- pivot : augmentation du diamètre du logement du roulement,
- bague-écrou chanfreinée, afin d'obtenir une meilleure garantie entre les billes du roulement et la bague-écrou.

PIECES DE RECHANGE.

DESIGNATION	REFERENCE
Roulement à billes :	95 493 358
Bague-écrou :	95 545 448
Pivot gauche complet (avec moyeu et rotules) :	95 545 508
Pivot droit complet (avec moyeu et rotules) :	95 545 509

REPARATION.

Le montage de la bague-écrou chanfreinée est impératif sur le nouveau moyeu, mais il est également possible de monter cette nouvelle bague-écrou sur un ancien moyeu.